



Программа производственного экологического контроля для месторождений «Кундыз-1», «Кундыз-2», расположенных в Осакаровском районе Карагандинской области

Заказчик:
ТОО «АБК-Автодор НС»
К.Г.



Директор
Кушербаев

Исполнитель: ТОО «АЛАИТ»



Самеков Р.С.

2022 г.



Приложение 1
к Правилам разработки
программы производственного
экологического контроля
объектов I и II категорий,
ведения внутреннего учета,
формирования и представления
периодических отчетов
по результатам производственного
экологического контроля

Форма

Программа производственного экологического контроля объектов I и II категории

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производствен ного объекта	Месторасположени е по коду КАТО (Классификатор административно- территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификацио нный номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Месторождение осадочных пород «Кундыз-1»	711210000	Осакаровский район, Карагандинская область. Координаты угловых точек месторождения: 1. 50°28'09.51" С.Ш., 72°24'02.72" В.Д; 2. 50°28'18.31 С.Ш., 72°24'26.81"; 3. 50°28'11.76" С.Ш., 72°24'32.11" В.Д; 4. 50°28'02.96" С.Ш., 72°24'08.02" В.Д.	990140000661	08100	1. Снятие и перемещение почвенно-растительного слоя в бурты на расстоянии 15 м от карьера; 2. Выемочно-погрузочные работы П/И экскаватором; 3. Транспортировка П/И на участок строительство дороги; 4. Планировочные работы; 5. Орошения пылящих поверхностей.	РК, город Нур- Султан, район Есиль, улица Сығанақ 10/2 Тел/факс: 8-771- 072-2100	Категория объекта – II; Добыча осадочных пород (глина, суглинок)



1	2	3	4	5	6	7	8
Месторождение осадочных пород «Кундыз-2»	711210000	Осакаровский район, Карагандинская область. Координаты угловых точек месторождения: 1. 50°32'48.18" С.Ш., 72°30'08.89" В.Д; 2. 50°32'55.61" С.Ш., 72°30'29.33"; 3. 50°32'49.05" С.Ш., 72°30'38.65" В.Д; 4. 50°32'41.62" С.Ш., 72°30'18.21" В.Д.	990140000661	08100	1. Снятие и перемещение почвенно-растительного слоя в бурты на расстоянии 15 м от карьера; 2. Выемочно-погрузочные работы П/И экскаватором; 3. Транспортировка П/И на участок строительство дороги; 4. Планировочные работы; 5. Орошения пылящих поверхностей.	РК, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ 10/2 Тел/факс: 8-771-072-2100	Категория объекта – II; Добыча осадочных пород (глина, суглинок)

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
ТБО	№20 03 01	ТБО на территории промплощадки хранится не более 6 месяцев и передаваться сторонним организациям, на основании договора или по факту вывоза отходов, для дальнейшей переработке или утилизации.

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	«Кундыз-1»	«Кундыз-2»
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	5	5
2	Организованных, из них:	0	0
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0	0
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	0	0



4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0	0
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	5	5

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
Месторождение осадочных пород «Кундыз-1»	28700 м ³	Снятие и перемещение почвенно-растительного слоя (ПРС)	6001	Осакаровский район, Карагандинская область. Координаты угловых точек месторождения: 1. 50°28'09.51" С.Ш., 72°24'02.72" В.Д; 2. 50°28'18.31" С.Ш., 72°24'26.81"; 3. 50°28'11.76" С.Ш., 72°24'32.11" В.Д; 4. 50°28'02.96" С.Ш., 72°24'08.02" В.Д.	Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%	1 раз в год на границе СЗЗ
	576400 м ³	Выемка полезного ископаемого	6001		Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%	
	12708,5 м ² /13026,5 м ²	Склад ПРС	6002/6003		Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%	
	2000 м ³	Топливозаправщик	6004		Сероводород Углеводороды предельные C ₁₂₋₁₉	
1	2	3	4	5	6	7
Месторождение осадочных пород «Кундыз-2»	24800 м ³	Снятие и перемещение почвенно-растительного слоя (ПРС)	6001	Осакаровский район, Карагандинская область. Координаты угловых точек месторождения:	Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%	1 раз в год на границе СЗЗ



	576400 м ³	Выемка полезного ископаемого	6001	1. 50°32'48.18" С.Ш., 72°30'08.89" В.Д; 2. 50°32'55.61" С.Ш., 72°30'29.33";	Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%
	9237,6 м ² /9568 м ²	Склад ПРС	6002/6003	3. 50°32'49.05" С.Ш., 72°30'38.65" В.Д; 4. 50°32'41.62" С.Ш., 72°30'18.21" В.Д.	
	2000 м ³	Топливозаправщик	6004		

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
Месторождение осадочных пород «Кундыз-1»	Снятие и перемещение почвенно-растительного слоя (ПРС)	6001	Осакаровский район, Карагандинская область.	Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%	-
	Выемка полезного ископаемого	6001	Координаты угловых точек месторождения: 1. 50°28'09.51" С.Ш., 72°24'02.72" В.Д;	Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%	-
	Склад ПРС	6002/6003	2. 50°28'18.31" С.Ш., 72°24'26.81"; 3. 50°28'11.76" С.Ш., 72°24'32.11" В.Д;	Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%	-
	Топливозаправщик	6004	4. 50°28'02.96" С.Ш., 72°24'08.02" В.Д.	Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%	-
1	2	3	4	5	6
Месторождение осадочных пород «Кундыз-2»	Снятие и перемещение почвенно-растительного слоя (ПРС)	6001	Осакаровский район, Карагандинская область.	Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%	-
	Выемка полезного ископаемого	6001	Координаты угловых точек месторождения: 1. 50°32'48.18" С.Ш., 72°30'08.89" В.Д;	Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%	-



	Склад ПРС	6002/6003	2. 50°32'55.61" С.Ш., 72°30'29.33"; 3. 50°32'49.05" С.Ш., 72°30'38.65" В.Д; 4. 50°32'41.62" С.Ш., 72°30'18.21" В.Д.	Пыль неорганическая диоксида кремния 70-20%	-
	Топливозаправщик	6004		Пыль неорганическая диоксида кремния 70-20%	-

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Постов наблюдения филиалом РГП на ПХВ «Казгидромет» по Карагандинской области не осуществляются					

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)	Периодичность	Метод анализа
---	-------------------	---	---	---------------	---------------



1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Карьер	Ежеквартально
2	Склад ПРС	Ежеквартально
3	Горнотранспортное оборудование	Ежеквартально

****Оператор объекта принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.**

*****Внутренние проверки проводятся специалистами, в функции которого входят вопросы охраны окружающей среды и осуществление производственного экологического контроля, а также службами охраны окружающей среды, на которых возложена ответственность за организацию и проведение производственного экологического контроля. Контроль осуществляется в соответствии с планом-графиком внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан.**