**УТВЕРЖДАЮ** 

Сулейменов Р. Ж.

«<u>28</u>» <u>апреля</u> 2025г.

# ПЛАН СТАРАТЕЛЬСТВА

на добычу россыпного золота

### Содержание

<ol> <li>Виды, методы и способы работ по старательству, примерные объемы и</li> </ol>
сроки проведения работ, используемые средства механизации и иные
оборудования малой мощности4
2.Общие сведения об объекте недропользования, его местонахождение,
климатические условия района работ, инфраструктуре
3. Геологическая и гидрогеологическая характеристика района7
4.Способы вскрытия, технология и организация старательских работ8
5.Планируемый режим работ (сезонность работ, виды рабочей смены) 9
6.Ожидаемые объемы горной массы и добычи драгоценных металлов 9
7.Мероприятия по охране недр и окружающей среды от вредного влияния
работ по старательской деятельности9
8. Мероприятия по технике безопасности, охране труда, производственной
санитарии10
8.1. Общие правила
8.2. Автомобильный транспорт
8.3. Мероприятия по охране труда и промсанитарии
8.4. Противопожарные мероприятия
8.5. Требования охраны труда перед началом старательских работ 13
8.6. Требования охраны труда во время проходки шурфов
8.7. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
8.8. Требования охраны труда по окончанию работ
9. Мероприятия по исключению разрушения естественного рельефа берегов
и дна водоемов и рек, водные ресурсы которых
10. Мероприятия по рекультивации нарушенных в ходе работ земель16
11.Графические материалы, обосновывающие планируемые старательсике
работы

### Список рисунков в тексте

<b>№</b> п.п.	№ рис.	Наименование	Стр.
1	1	Скруббер бутара СБ-12	5
2	2	Обзорная схема расположения участка	6

### Список таблиц в тексте

<b>№</b> п.п.	<b>№</b> табл.	Наименование	Стр.
1	1	Оборудование	4
2	2	Географические координаты участка	7

### Графические приложения:

№ п.п.	Наименование	Масштаб
1	Геологическая карта района	1:200 000
2	Условные обозначения к геологической карте	Без масштаба
3	Карта проектных выработок	1:500

# 1.Виды, методы и способы работ по старательству, примерные объемы и сроки проведения работ, используемые средства механизации и иные оборудования малой мощности

Объект старательства предполагается разработать с применением средств механизации в виде одной грузовой машины, грузоподъемностью не более десяти тонн, экскаватора с объемом ковша не более половины кубического метра, а также промывочных лотков, лопат и металлоискателя в количествах, указанных в таблице 1.

Таблица 1

No	0.5		Коли-
п.п.	Оборудование	Вид оборудования	чество,
			штук
1	Грузовая машина	Газель ГАЗ-3302	1
2	Экскаватор (0,5 м³)	Экскаватор погрузчик WZ30-25	1
3	Пурану разуаналан	Дизель-генератор Pramac E 6500 на двигателе	2
3	Дизель-генератор	Yanmar L100N мощностью 5,3 кВт	2
4	Металлоискатель	GEOSCAN – M47	1
5	Бутара	Скруббер СБ-12	1
6	Лопата	Штыковая	5
7	Лопата	Совковая	5
8	Лом строительный	Металлический	1
9	Кирка (кайло)	С деревянной ручкой	5
10	Ведро	Оцинкованное	10
11	Носилки	Носилки ручные	2
12	Тележка ручная	-	5
13	Жилой вагон	10 местный жилой вагон	1
14	GPS навигатор	-	1

Добыча самородков золота в первичных, ненарушенных отработкой россыпях, будет производиться на участках при небольшой мощности пород и при наличии выходов на поверхность коренных пород в условиях активного эрозионного рельефа.

Для определения видимого золота, способного осесть в промывочных лотках, планируется исследовать участок верхних слоев почвы до глубины 30 см. при помощи металлоискателя, и поверхностной промывки поверхностных

аллювиальных отложении (глубиной до 2 штыковых лопат) с нанесением мест обнаружения золота на схему участка и полевую книжку объекта.

Полевая книжка будет содержать сведения о найденных крупинках золота, степени их окатанности, крупности, веса, а также координат нахождения золота, определенный при помощи туристического GPS навигатора.

Оценка участка при помощи металлоискателя GEOSCAN – M47 и промывки поверхностных отложении необходимо будет сделать в течение одного месяца по всему участку в наиболее благоприятных участках накопления золота.

По эксплуатационно-разведочной схеме обнаружения золота площадь разрабатывается в наиболее оптимальных участках.

Разработка старательского объекта будет вестись отдельными шурфами максимальной глубиной до 3 м (средняя 1,8м) и параметрами длины и ширины 3х3м. Шурфы будут пройдены экскаватором погрузчиком WZ30-25 с объемом ковша 0,3 м<sup>3</sup>.

Объемы и сроки проведения работ указаны в планируемом режиме работ. Промывка золота будет осуществляться скруббером – бутарой СБ-12 (рис.1).



Рис. 1 Скруббер бутара СБ-12

При проведениях старательских работ ожидается добыть не менее 5 кг золота за сезон. Учитывая среднее содержание золота в россыпных объектах, пригодного для старательской обработки, как правило,  $800 \text{ мг/м}^3$   $(0.8 \text{г/m}^3)$ , для добычи золота в объеме 5 кг, необходимо разработать не менее  $4*1000/0.8 = 5000 \text{ м}^3$  пород за один сезон.



Рис.2. Обзорная схема расположения участка

## 2.Общие сведения об объекте недропользования, его местонахождение, климатические условия района работ, инфраструктуре

В административном отношении участок расположен в Жарминском районе области Абай Республики Казахстан. Административный центр района — село Калбатау (бывш. с. Георгиевка) расположено в 31 км к северо-западу от участка.

Ближайший населенный пункт — село Боке расположен в 6,5км к северозападном направлении от участка и связан с участком грунтовой дорогой.

Рельеф местности предгорно-холмистый, горный, расчлененный, относительные превышения достигают 1090 м.

Климат района резко континентальный, засушливый со значительными суточными и сезонными колебаниями температуры. Типичными его чертами является сухое, жаркое лето и холодная продолжительная зима. Максимальная температура в июле превышает  $+40^{\circ}$ C, минимальная в январе опускается ниже  $-40^{\circ}$ C. По количеству выпадающих осадков район характеризуется дефицитом влаги — при норме годовой суммы атмосферных осадков 303 мм норма испарения с водной поверхности 910 мм.

Инфраструктура в районе хорошо развита: имеются асфальтированные дороги, поселки с квалифицированной рабочей силой, линии электропередач (ЛЭП) с резервом мощности, водоснабжение, достаточное для обеспечения имеющихся предприятий и населения хозяйственно-питьевой и технической водой.

Плотность населения невысока. Основу составляют казахи, русские, татары, немцы. Большая их часть занята в сельском хозяйстве, небольшая часть – на горнодобывающих предприятиях.

Растительность представлена смешанными типами степной и полупустынной зон. Животный мир относительно беден.

#### Географические координаты участка

Таблица 2

№ п.п.	№ угловой точки	Северная широта	Восточная долгота
1	1	490 02/25,2//	81° 40′ 58,1″
2	2	490 02/25,2//	81° 40′ 43,7″
3	3	490 02/ 28,4//	81° 40′ 43,7″
4	4	490 02/ 28,4//	81° 40′ 58,1″
Общая площадь участка – 4,99 га.			

#### 3. Геологическая и гидрогеологическая характеристика района

На участке известных открытых месторождений россыпного золота и утвержденных запасов золота в ГКЗ нет. По аналогии с другими участками данного района, предположительно россыпное золото представлено двумя типами россыпей: террасовой россыпью древней гидросети и переотложенной-русловой. Мощность пород террасы примерно -0.5-0.7м, для русла 5-7м. Мощность песков 0.3-0.4м.

По условиям образования россыпи могут быть представлены аллювиальными и делювиально-аллювиальными россыпями, сформированными в речных долинах.

Обломочный материал, слагающий рыхлые отложения россыпей по крупности, предположительно представлен:

- 1) Валунами и глыбами: мелкие от 10 до 25 см, средние 25-50 см, крупные более 50 см.
- 2) Галькой и щебенкой: мелкая 10-25 мм, средняя 25-50 мм, крупная 50-100 мм.

- 3) Гравием: мелкий 1-2,5 мм, средний 2,5-5 мм, крупный 5-10 мм.
- 4) Песком: тонкозернистый от 0.01 до 0.1 мм, мелкозернистый 0.1-0.25 мм, среднезернистый 0.25-0.5 мм, крупнозернистый 0.5-1 мм.
- 5) Глиной, ил: размер зерен менее 0,01 мм.
- 6) Суглинками, супесями промежуточные разности между песком и глиной.

По степени окатанности материал в россыпях представлен полуокатанной галькой с закругленными углами и слегка сглаженными ребрами.

По степени выдержанности, характеру распределения полезных компонентов, протяженности и другим признакам, определяющим методику разработки, для объекта характерны следующие признаки:

- распределение золота в россыпях невыдержанные и гнездовые;
- россыпи мелких ключей и распадков, характеризующиеся неравномерным распределением металла (минералов);
- невыдержанная мощность пласта и пород, частые перерывы пласта по падению долины и переменной шириной последней, неровным плотиком с крутым падением, частыми карманами, западениями песков.

Основными компонентами, имеющими практическое значение, являются самородное золото.

Функционирующая речная сеть в пределах участка отсутствует.

#### 4. Способы вскрытия, технология и организация старательских работ

По анализу рельефа и схемы расположения золота в первую очередь будут вскрыты (по разведочным профилям) отдельными шурфами глубиной не более 3м не только основной приток (древнее русло рек), но и боковые притоки россыпи, в которых крупное золото могло поступать в основную россыпь. Особый интерес могут представлять едва намеченные ложбины, где и вода не всегда бывает. Объемы вскрытых пород, будут промываться на лотках ручным спсобом. Разведочные профиля разбиты через каждые 100м, расстояние между разведочными шурфами в профилях 10м.

Срок начала реализации и завершения намечаемой деятельности 2025-2028 гг. Постулизация объекта (ликвидация, рекультивация) поэтапно – 2026-2028 гг. Строительство зданий и сооружений планом старательства не предусмотрено.

Так как строительство зданий и сооружений планом старательства не предусмотрено, постулизация зданий и сооружений не рассматривается. По

окончанию работ, окружающая среда будет восстановлена путем проведения ликвидационно – рекультивационных работ в срок 2026-2028 гг.

#### 5. Планируемый режим работ (сезонность работ, виды рабочей смены)

Рабочий сезон планируется выполнить в теплые месяцы года. В связи с чем, рабочий сезон будет длиться максимально 6 месяцев в период апрельсентябрь включительно, в зависимости от погодных условий.

Группа грунтов в соответствии со СНИПом по земляным работам относиться ко второй группе. Согласно СНИПа на разработку грунта глубиной до 3м механизированным способом на  $100 \text{м}^3$  грунта трудозатраты составляют 7,5 часов.

Для организации труда и проходки  $5000 \text{ м}^3$  шурфов за сезон, необходимо затратить 5000\*7,5/100 = 375 часов.

Учитывая сезонность работы в 6 месяцев, рабочий день в 8 часов, для проходки шурфов необходимо будет 375/6\*7,5\*8=1 экскаватор-погрузчик.

Промывка золота будет осуществляться скруббер—бутарой СБ-12 с производительностью 5 м<sup>3</sup>/час отдельными 2 людьми по мере поступления золотосодержащих пород.

### 6. Ожидаемые объемы горной массы старательской добычи драгоценных металлов

Объемы вынутого грунта за один сезон составят 5000 м<sup>3</sup>. По текущему объему планируется извлечь не менее 5 кг золота за сезон. За период действия лицензии на старательство объемы горной массы будут 5000\*5\*3 =75000 м<sup>3</sup> и добыто не менее 15 кг. При благоприятных условиях (обнаружения самородковых гнезд) объем добытого драгоценного металла может кратно увеличиться до разрешенных «Кодексом о недрах и недропользовании» 50 кг за год.

# 7. Мероприятия по охране недр и окружающей среды от вредного влияния работ по старательской деятельности

К окружающей среде относятся естественная среда — природа, а также все технические объекты, созданные человеком (искусственная среда).

Природные объекты — земля (почва, недра), водные объекты (моря, реки, озера, водохранилища, подземные воды, родники), воздушный бассейн, растительность (деревья, кустарники, травы, водоросли), животный мир, человек.

Мероприятия по охране окружающей среды в старательстве:

- открытый огонь на объектах старательства запрещен. Разжигать костры необходимо на специально оборудованных участках;
- при ведении земляных работ верхний растительный слой (почва) аккуратно срезается, складируется в отвалах и затем используется для рекультивации территорий;
- запрещено устраивать свалки бытовых отходов, отходы необходимо хранить в специальных контейнерах, которые будут в последующем по мере необходимости вывозиться в г. Семей и передаваться в специализированные организации по приёму ТБО;
- при организации старательского объекта необходимо обеспечить нормальный водоотвод с территории и водопропуск с соседних участков (исключить образование мини-озер или ревущих потоков воды).

# 8. Мероприятия по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии

При организации работ и разработке мероприятий по охране труда и технике безопасности, основными регламентирующими документами являются: Законы Республики Казахстан «О трудовом кодексе», «О гражданской защите», «Требования промышленной безопасности при проведении геологоразведочных работ», «Требования промышленной безопасности при разработке полезных ископаемых открытым способом». Единые правила охраны недр при разработке месторождении полезных ископаемых в РК (ЕПОН), утвержденные Постановлением Правительства РК и прочие постановления, положения и инструкции.

#### 8.1. Общие правила.

К старательским работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обученные безопасным приемам работы и прошедшие проверку знаний требований охраны труда.

- при приеме работников на работу, условия трудового договора должны соответствовать требованиям нормативных актов по охране труда и Трудовому Кодексу РК;
- запрещается принимать на работу лиц, которым этот вид деятельности противопоказан;

- руководитель старательской деятельности проводит обучение, инструктаж, проверку знаний и переаттестацию всех работников по вопросам охраны труда и техники безопасности;
- за невыполнение требований по охране труда, травматизму, руководитель старательской деятельности несет экономическую ответственность, а должностные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством;
- руководитель старательской деятельности ежегодно должен разрабатывать план организационно-технических мероприятий по улучшению условий труда, предупреждению несчастных случаев, аварий и профзаболеваний с учетом специфики работ.

Повторный инструктаж проводится каждый новый сезон, очередная проверка знаний — не реже одного раза в год в период сезона, медосмотр ежегодный.

Работники обязаны знать и соблюдать требования инструкции по технике безопасности, инструкция и правил по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка;

Старатели должны быть обеспечены спецодеждой, спец. обувью, каской и другими средствами индивидуальной защиты.

Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда.

В процессе производства старательских работ механизированным способом, на работников могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- обрушение грунта, песка;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- повышенная или пониженная температура воздуха.

Запрещается находиться на работе в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, распивать спиртные напитки на рабочем месте.

#### 8.2. Автомобильный транспорт

Для доставки рабочих на объект, доставки продуктов питания будет использоваться собственный автотранспорт.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет старательской деятельности. руководитель Автотранспорт должен пройти технический об своевременно контроль И иметь ЭТОМ соответствующий документ. Каждая автомашина должна быть снабжена огнетушителем и медицинской аптечкой.

Каждый раз, перед выездом водитель должен осуществлять осмотр автомобиля с целью определения технического состояния. Эксплуатация технически неисправного автотранспорта запрещается. При передвижении водитель должен безукоризненно выполнять правила дорожного движения.

#### 8.3. Мероприятия по охране труда и промсанитарии.

Мероприятия по охране труда и промсанитарии предусматривают:

- для всех рабочих, занятых на открытом воздухе, должны быть оборудованы помещения (вагончики или палатки) для обогрева в холодное время года и укрытия от атмосферных осадков;
- устройство туалетов контейнерного типа в удобном месте, не ближе 100 м от вагончика;
- помещение для обогрева и отдыха должно иметь место для приема пищи, бачок с кипяченой водой, рукомойник, мыло, шкаф для спецодежды и шкаф для хранения пищи.

Старатели обязаны строго следить за выполнением всех необходимых мероприятий, направленных для создания безопасной работы, и несет ответственность за выполнение требований положений, инструкций, правил и норм по технике безопасности и охране труда.

#### 8.4. Противопожарные мероприятия.

Пожарную безопасность на участке работ и рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями «Пожарной безопасности».

Мероприятия по противопожарной защите заключаются в следующем:

Рядом с временным зданием (жилым вагоном, палаткой) должен находиться пожарный щит, окрашенный в красный цвет, со следующим набором пожарного инвентаря: tonop - 2 tonop - 2

В местах пребывания, необходимо иметь углекислотные и пенные огнетушители, ящики с песком, емкости с водой и простейший пожарный инвентарь.

Лица, занимающие старательством, должны быть обучены правилам пользования средствами пожаротушения.

#### 8.5. Требования охраны труда перед началом старательских работ.

Старателям необходимо надеть спецодежду, спецобувь, другие средства индивидуальной защиты перед началом работ.

Произвести тщательный осмотр места, где предстоят старательские, в том числе и земляные работы.

Глубокие шурфы более 3 м должны быть прочно ограждены, на ограждениях вывешены предупреждающие знаки и надписи.

#### 8.6. Требования охраны труда во время проходки шурфов.

В грунтах естественной влажности при отсутствии грунтовых вод рытье шурфов с вертикальными стенками без крепления разрешается на глубину не более: 1 м – в насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах; 1,25 м – в супесях; 1,5 м – в суглинках и глинах.

Рытье траншей и котлованов, превышающих вышеуказанную глубину необходимо производить с креплением вертикальных стенок или устройством откосов.

В зимнее время вскрытие грунта (за исключением сыпучего) на глубину промерзания разрешается без креплений. Раскопку сыпучих грунтов, независимо от слоя их промерзания, следует производить с креплением или откосами.

Для креплений грунтов естественной влажности необходимо применять доски толщиной не менее 0,4 м, в грунтах повышенной влажности не менее 0,5 м, укладывая их вертикально вплотную к грунту с укреплением распорками или анкерными оттяжками, устанавливать стойки креплений не реже, чем 1,5 м, размещать распорки креплений на расстоянии одна от другой по вертикали не более 1 м, под распорками ставить бобышки, выпускать верхние доски креплений над бровками выемок не менее, чем на 15 см.

Запрещается разрабатывать без креплений переувлажненные песчаные, лессовидные и насыпные грунты.

Разработка грунта «подкопом» запрещается. Образовавшиеся при выемке грунта «козырьки» должны быть обрушены.

Для спуска рабочих в широкие шурфы должны быть установлены стремянки шириной не менее 0,75 м с перилами, а для спуска рабочих в узкие шурфы — без перил. Спуск рабочих по распоркам креплений запрещается.

При разработке грунта рабочие должны находиться на безопасном расстоянии друг от друга при этом сближение не должно превышать 2 метров.

При извлечении грунта из шурфов с перекладкой по уступам ширина уступа должна быть не менее 0,7 м, а высота – не более 1,5 м.

Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от их бровок.

Разборку креплений котлованов или траншей следует производить снизу, по мере засыпки грунта или возведения фундаментов. Количество одновременно удаляемых досок по высоте не должно превышать трех, а в сыпучих или неустойчивых грунтах – одной.

В месте, где разборка креплений может вызвать повреждение смежных сооружений, а также в грунтах, насыщенных водой (плавунах), крепления следует частично или полностью оставлять в земле.

Бросать в шурф инструмент или материал запрещается, его необходимо опускать на веревке или передавать из рук в руки. Находиться под опускаемым в шурф грузом запрещается. Персонал, допускаемый к земляным работам, должен быть проинструктирован по правилам охраны труда при ведении земляных работ под роспись в разрешении на производство земляных работ. Инструктаж проводит непосредственно индивидуальный предприниматель.

#### 8.7. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

При возникновении аварии или ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям, следует немедленно прекратить работы, известить руководителя по проведению старательских работ.

Оперативно принять меры по устранению причин аварии или причин, которые могут привести к несчастным случаям.

При появлении в откосах выемок признаков сдвига или сползания грунта работники должны незамедлительно остановить выполнение работ и выйти из опасной зоны до выполнения мероприятий, обеспечивающих устойчивость откосов.

Если во время работы произошла авария или несчастный случай необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости доставить пострадавшего в ближайшую районную больницу, поставить в известность лицо, ответственное за безопасное производство

работ, и обеспечить сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к осложнению аварийной обстановки.

#### 8.8. Требования охраны труда по окончанию работ.

Шурфы закрыть или оградить, если работа не закончена, а в темное время суток включить на ограждениях сигнальное освещение.

По окончании работ будет произведена засыпка шурфов, демонтаж ограждения и сбор мусора.

Инструмент, и прочее оборудование, применяемые при работах, очищается от грунта и доставляется к месту стоянки лагеря.

По окончании рабочего дня, спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, очистить и убрать в предназначенное для хранения место.

# 9. Мероприятия по исключению разрушения естественного рельефа берегов и дна водоемов и рек, водные ресурсы которых.

Для обеспечения, при проведении старательских работ, благоприятной экологической обстановки, возможно сохранение и воспроизводство естественных ресурсов. При обнаружении ухудшения состава окружающей среды вследствие старательства, будет приниматься решение о приостановлении процесса или уменьшении объемов промываемых пород (торфов). Предусматривается прогнозирование нежелательных ситуаций посредством мониторинга. Полученная информация будет анализироваться старателями, и приниматься необходимые технические меры по ликвидации или снижению загрязнения окружающей среды.

Необходимым мероприятием при проведении работ по старательству является рациональное водопользование. Водопользование — совокупность всех форм и видов использования водных ресурсов в общей системе природопользования. Рациональное водопользование предполагает обеспечение полного воспроизводства водных ресурсов территории или водного объекта по количеству и качеству.

## 10. Мероприятия по рекультивации нарушенных в ходе старательства земель

После окончания проходки шурфов предусматривается рекультивация земель, которая заключается в засыпке и восстановлении почвенного покрова в местах расположения разведочных шурфов, или их подтопления. Объем работ по засыпке шурфов равен объему вынутого грунта из шурфа.

## 11. Графические материалы, обосновывающие планируемые старательские работы

Планируемые работы выполнены на основе изучения геологической карты масштаба 1:200 000, которая является обязательным приложением к текущему плану старательства. Также в приложения имются условные обозначения к геологической карте районе и карта проектных выработок.

#### Условные обозначения к геологической карте Современное звеко-аллювиальные, проповиальные и делювиальные отложения. Пер-еслаивание алевролитов и пестаников: равномерное (а), с преобладанием Пески, супеси, гравийники, щебинсто-галечные отложения (0,5-5м) алевролитов (в), с преобладанием пестаников (б), яшмы, кремни, радиоляриты (г) Верхнечетвертичное-современное звено-аллючиальные и прогновиальные отпожения. Галечинки, супеси, суппинки, глины (2-8 Среднечетвертичное звено-аллюниальные галечинки, пески, суглинки (3-10 м) Туфоконгломераты (а), туфолестаники (б) Нижнечетвертичное звено глины, суглинии, песчано-щебнистые отложения (2-6 м) Павлодарская свята-красные, красно-бурые глины, запесоченные глины (5-70м) Риолиты (а), риодациты (б), центры вупканических аппаратов (в) Салдырыниский гипабиссальный интрузивный вомплекс Лавы и туфолавы: андезитодацитов (а), андезитов (б), миндапефировых андезитов (в), Первая фала-среджезернистые граноднорит-порфиры, граниты туфы андеритов (г), туффиты псамыитовые (д) Аргимбайский гишабиссальный интрузивный комплекс Габбро-кориты, габбро, габбро-диабазы Лавы андегито-багальтов (а), багальтов (б), миндапефировые (в) Габбро-диориты Диабазовые порфириты Андезитовые порфириты (а) Диориты Граниты (а), гранит-порфиры (б) Диоритовые порфириты: Кокпектинская свята. Сероцветная толица конгломераты, гравелиты, песчаниян, павы базальтов (320м) Диориты (а), габбро-диориты (б) Нижим подсвита- песчаники полимиктовые, гранелиты, конгломераты, алевролиты углисто-глинистые, глинистые, редко известновистые (450м) Жильные и дайковые породы среднего состава Средне-поздвекаменноугольные субвулканическиеобразования: анделито-базальтовые, авделитовые, авделито-дацитовые порфириты, риодацитовые порфириты, некии базальтов, экструзыи риолитов Опорные и маркирующие горизонты и пласты вне масштаба верхияя подтолици(С2-3 ps2): гравелиты, туфоконгломераты, песчаники, алевролиты и ликзы известняков -мощность до 390м; пестаников нижияя подтолица (С2-3 ps1): туфы авделитов, авделитобозальтов, туфолавы, туфоконгломераты, туфогравелиты "песчаники и алевролиты лидовой и пестрой окраски-мощность 60-370м. конгломератов Верхияя подсвита, апевролиты, углисто-глинистые, песчаники полимиктовые, линзы известияков: известняков, известковистым алевролитов, достоверные (а), предполагаемые (б) Нижияя подсвита. Углисто-глинистые, алевро-песчаники, песчаники, полиминстовые, средне-грубозернистые, гравелиты, конгломераты (500 м) Границы стратиграфилеских подразделений: разновозрастных свиг (а), Атанактинская свита (перасчлененная) пулканомиктовые, полимиктовые подсвит (б), разнозернистые неотсортированные песчаники (с обры вками сетчатых мизаков) апекропиты, олистолиты пачек (в), яшмокаприятов (1000м) прочие контакты (г) Верхияя подевита (C2kp2) углисто-глинистые илевролиты, полимиктовые разнозернистые песчоники и гравелиты Фациальные границы с лингоми известиянов. Мощность подсвиты до 775 м. Границы гидротермалитов, метасоматитов и метасоматически Нижияя подевита (C2kp1)-песчаники полимиктовые средве-мелкозерянстые, проспои апевропитов. . Алевролиты углисто-глинистые, песчаники полиминтовые, разнозервистые. до фол изминенемия Конгломераты налучно-галечные, песчаники полимиктовые, редкие ликим известняков Разрывные нарушения:

Сщага адекропиты глинистые, углисто-глинистые, линзы известияков (200 м)

Контур Лицензионной площади

Аркалынская свита. Верхияя подсвита песчаннки полимиктовые кварц-палевоппатовые,

Q^8

QAMA &

QAMA.

Q^

**Мщі:зру** 

акбСхаг

Схвещ

Cs/xps3

Сзукращ

Cabka.


Cabkur

Сшадщ

Сакриц


Cakpa

достоверные. Штрихом показано направление падемие плоскости сместителя, цифры в кружже-вертикальное смещение (в км), стрелкой обозначено направление горизонтального смещения, цифра у стрелкисмещение (в км)




### Карта проектных выработок

масштаб 1:500



### Условные обозначения:



Сулейменов Р.Ж.	План старательства на добычу россыпного зол	ота
	Отв. исполнитель: Амренов С.М.	2025г
Приложение 3	Карта проектных выработо	К
Масштаб	1:500	
Составил:	Amp. Amp	енов С.М.
Компьютерное о	формление: ७–🚣 Талі	иев Н.С.