

АКТ
обследования нарушенных (подлежащих нарушению) земель,
подлежащих рекультивации

от _____ 2022 года

1. Разработчик проекта ТОО «Капчагайская ГПЭ»

- директор Дубинкин А.В.

(Фамилия И.О., должность)

2. Заказчик проекта ТОО «Тамас» - директор Пусурманов А.А.

(Фамилия И.О., должность)

**3. Руководитель ГУ «Отдел сельского хозяйства и земельных отношений
Каратальского района области Жетісу» - Какимов Д.Т.**

(Фамилия И.О., должность)

Провели обследование земельных участков, нарушенных или подлежащих
нарушению.

ТОО «Тамас»

(наименование организации, разрабатывающая месторождения, проводящая строительные работы)

В результате обследования установлено:

**1. Участок нарушенных земель – месторождение песка Тугельбай
площадью 32га расположен на землях Караталского района области
Жетісу**

**2. Земли, примыкающие к участкам нарушенных земель, используются как
пастбищные угодья и являются землями сельхозназначения**

(указывается фактическое использование, а также возможное перспективное использование земель)

**3. Описание нарушенных земель Проектируемый участок земли
расположен на предгорной равнине в сухом русле временного водотока,
образованного весенними дождевыми паводковыми водами. Почвенно-
растительный слой эродирован и представлен песчаными сероземами со
скудной растительностью. Описанный участок будет нарушен при
ведении добычи песка на месторождении Тугельбай, с площадью,
указанной в п.1**

(вид нарушений, площадные характеристики)

**4. Рекомендации землепользователя или землевладельца Выполаживание
бортов карьера до уклона 10°, нанесение потенциально-плодородного
слоя почвы на нарушенную поверхность**

В результате обследования земельных участков рекомендовано рассмотреть в
проекте:

1. Направление рекультивации Сельскохозяйственное – создание на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий (пастбищ)

(вид угодий или иного направления хозяйственного использования земель)

2. Виды работ технического этапа рекультивации:

- снятие, транспортировка, складирование и хранение потенциально-плодородного слоя почвы (пород вскрыши);

- выполаживание бортов карьеров до уклона 10°;

- нанесение потенциально – плодородного слоя почвы (пород вскрыши) на рекультивируемую поверхность.

3. Использовать для рекультивации потенциально плодородные породы и плодородный слой почвы с вскрыши месторождения

4. Необходимо проведение биологического этапа рекультивации В соответствии с результатами Акта обследования, изложенными в п.3, Акта обследования, необходимости в проведении биологического этапа рекультивации нет.

5. Использовать имеющиеся топографические планы нарушаемых земель в масштабе 1:1000, материалы по проведению разведки месторождения, проектированию добычных работ и результаты лабораторных исследований почв.

Директор

ТОО «Капчагайская ГПЭ»



Дубинкин А.В.

Директор

ТОО «Тамас»



Пусурманов А.А.

Руководитель ГУ «Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Каратальского района области Жетісу»



Какимов Д.Т.